


[2: 常见问答\(FAQ\)](#)[2.1: 基础问答](#)[2.1.20: 读写Option Byte失败](#)

2.1.20: 读写Option Byte失败

2.1.20.1 The target read data failed..

现象如下:

在对目标芯片进行选项字节(Option Byte, 简称OB)进行读写的过程中, 可能出现如下的读写错误, 如下图所示:



2.1.23.3 可能的原因

- **实际的芯片和目标芯片不一致:** 每一型号都有可能有不同的内存 layout 结构 (memory map), 如按照错误的方式读写, 可能导致未定义的行为。而导致错误发生, 请确保芯片为当前所选择的芯片。
- **接线不稳定:** 更换线材、'重新插拔后重试。

- **其他原因:** 请向我们技术支持反馈。



下载本页PDF文件

标签: [FAQ](#) [Nordic NRF modem](#) [STACK](#)

 [编辑本页](#)