


3.1.20: 读写Option Byte失败

1: The target read data failed..

现象如下:

在对目标芯片进行选项字节(Option Byte, 简称OB)进行读写的过程中, 可能出现如下的读写错误, 如下图所示:



2: 可能的原因

- **实际的芯片和目标芯片不一致:** 每一型号都有可能有不同的内存 layout 结构 (memory map), 如按照错误的方式读写, 可能导致未定义的行为。而导致错误发生, 请确保芯片为当前所选择的芯片。

- **接线不稳定**: 更换线材、重新插拔后重试。
- **其他原因**: 请向我们技术支持反馈。



[下载本页PDF文件](#)

标签:

[FAQ](#)

[Nordic NRF modem](#)

[STACK](#)

 [编辑本页](#)