



2: 常见问题(FAQ)


2.1: 基础问答

2.1.19: 在线编程(烧写)失败

2.1.19: 在线编程(烧写)失败

1: Error Write Flash Addr:The target write flash failed

现象如下:



2: 可能的原因和解决方法

- **编程(烧写)前未进行擦除:** 请先擦除芯片后重试。
- **芯片有(写)保护:** 请将选项字节设置为默认, 然后写入默认的选项字后执行复位。
- **其他原因:** 偶然原因比如通信不稳定, 可以尝试更换线材后重试, 如自行无法查明原因, 请联系技术支持并提交详细的信息, 以便处理。



提示

[下载本页PDF文件](#)

标签:

[FAQ](#)

[Nordic NRF modem](#)

[STACK](#)

 [编辑本页](#)